

Situação deplorável das calçadas da Codesa

Buracos, poças de água, urina, fezes, lixo, escadas deformadas e locais de difícil acesso são a realidade das calçadas da Codesa.

O trecho que vai desde a Vila Rubim até o antigo Cais das Barcas está deteriorado, o que faz com que pedestres e ciclistas tenham de disputar espaço entre os carros na avenida, correndo risco de acidentes.

Não existe uma ciclovia e nem mesmo a calçada, que seria o espaço destinado aos pedestres, tem condição de acesso.

Em alguns locais, os degraus das escadas nem existem mais, conforme o Suport-ES flagrou nas imagens ao lado.

Se para quem tem mobilidade já é difícil, imagine para uma pessoa com dificuldade de locomoção?

E de quem é a responsabilidade pela manutenção da calçada? A Codesa? A Prefeitura de Vitória?

Mesmo sabendo que existe um projeto de ampliação das vias de acesso para essa região, não é possível dar mais segurança ao pedestre e ao trabalhador enquanto a ideia não sai do papel?

Até lá, quantas pessoas podem ser vítimas ao passar ou ter de desviar de uma calçada nessas condições deploráveis?

É preciso que haja determinação para as soluções dos problemas de interesse da sociedade (políticas públicas de qualidade).



Entrada do local de escalação dos trabalhadores portuários avulsos (Ogmo)



SUPPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.

O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.

Acesse nosso site: www.suport-es.org.br