


## Perigo com buracos na entrada do Cais de Capuaba



Trabalhadores, pedestres e caminhoneiros estão correndo risco de serem vítimas de acidentes por conta de três buracos na calçada da rotatória de veículos, que fica na entrada do Cais de Capuaba. A rotatória dá acesso também ao TVV e ao CPVV e tem grande fluxo de caminhões e carretas, além de trabalhadores que vão cumprir jornada de trabalho nos terminais.

O Suport-ES flagrou os buracos abertos, com as tampas que seriam de bueiros quebradas, o que representa perigo para quem transita por ali. Um companheiro pode cair e fraturar um braço ou uma perna, ou ainda ser atropelado por uma carreta, que passa muito próxima da calçada. A situação pode se agravar ainda mais quando a noite chega ou quando está chovendo.

O Suport-ES protocolou nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, na Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Codesa, o ofício nº 084/2015, encaminhado ao diretor Danilo Roger Marçal Queiroz, informando o problema e cobrando providências.

**ESTAMOS DE OLHO!**

**SUPPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.**

**O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.**

**Acesse nosso site: [www.suport-es.org.br](http://www.suport-es.org.br)**